

ПЕРЕХОД МЕТАЛЛ—ДИЭЛЕКТРИК В n -Si <P, Sb> ПРИ ВЫСОКИХ ОДНООСНЫХ ДАВЛЕНИЯХ

Ермаков Е. Н., Коломоец В. В., Панасюк Л. И., Родионов В. Е.

Известно, что переход металл—диэлектрик (МД) в полупроводниках реализуется при изменении степени легирования кристаллов. В этом случае с увеличением концентрации примеси примесные состояния преобразуются в примесные зоны, которые в сильно легированных кристаллах перекрываются с зоной проводимости (или валентной зоной) [1]. В экспериментах с одноосно деформированными кристаллами n -Si<P> в области температур от 2 до 40 мК был получен переход от активационной проводимости к металлической проводимости




Рис. 1. Зависимости изменения удельного сопротивления кристаллов n -Si(Sb) (1, 3) и n -Si(P) (2, 4, 5) от механического напряжения сжатия $X \parallel [111]$.

Концентрация легирующих примесей, m^{-3} :
1 — $3.12 \cdot 10^{24}$, 2 — $4.0 \cdot 10^{24}$, 3 — $5.8 \cdot 10^{24}$,
4 — $6.7 \cdot 10^{24}$, 5 — $8.2 \cdot 10^{24}$.

(переход МД), обусловленный изменением при деформации долино-орбитального расщепления [2]. Ранее [3] было установлено, что в n -Si<P> имеется выделенное направление оси деформации ($X \parallel [111]$), которое характеризуется в области высоких X заметным увеличением энергии ионизации мелких доноров. В связи с этим нами была предпринята попытка получить при более высокой температуре ($T=4.2$ К) и в более широкой области концентраций примеси в вырожденных кристаллах n -Si<Sb> и n -Si<P> обратный по отношению к [2] переход МД, т. е. переход от металлической проводимости к активационной проводимости.

Эксперименты были проведены на образцах кремния, ориентированных в направлении [111], на рентгеновской установке с точностью $\pm 15'$. Использовались образцы кремния, легированные примесью фосфора до концентраций $(4.0 \div 8.2) \cdot 10^{24}$ и примесью сурьмы до концентраций $(3.12 \div 5.8) \cdot 10^{24} m^{-3}$. Измерения выполнялись по оригинальной методике, позволяющей проводить эксперименты при одноосных давлениях X , достигавших значений 3–5 ГПа. Установка, использованная для измерений, позволила осуществить автоматическую запись зависимостей $\rho_x/\rho_0 = f(X)$ и вольт-амперных характеристик (ВАХ) [$J = f(E)$]. Измерения проводились при температуре жидкого гелия.

Известно [4], что концентрация примеси сурьмы в кремнии в интервале $(3.12 \div 5.8) \cdot 10^{24}$ и примеси фосфора в кремнии в интервале $(4.0 \div 8.2) \cdot 10^{24} m^{-3}$ обеспечивает в недеформированных кристаллах ($X=0$) металлический тип проводимости. Об этом же свидетельствуют и холловские измерения, проведенные




Рис. 2. ВАХ кристаллов n -Si(P) (образец 2, рис. 1) при различных значениях X .

X , кг/см 2 : 1 — 30 000, 2 — 31 000, 3 — 33 000, 4 — 34 000; $J = f(E)$ — для недеформированного кристалла ($X=0$).

нами на этих же образцах в интервале 4.2—300 К. На рис. 1 представлены зависимости удельного сопротивления кристаллов с разной концентрацией примеси Sb и P от механического напряжения одноосного сжатия X . Видно, что в области высоких X наблюдается значительное (на 3—4 порядка) увеличение удельного сопротивления ρ кристаллов. Мы связываем это увеличение ρ с деформационно индуцируемым переходом от металлической проводимости к активационной проводимости. Исходной причиной этого перехода является деформационная непараболичность Δ_1 -долин c -зоны кремния [5]. В данном случае при высоких $X \parallel [111]$ заметно возрастают значения компонент поперечной эффективной массы электронов, что приводит к отрыву примесной зоны от дна c -зоны и переходу к активационной проводимости.

С ростом уровня легирования кристаллов переход МД смещается в область более высоких значений X . Это связано с увеличением энергии Ферми в недеформированных кристаллах. При этом отрыв примесной зоны от дна c -зоны достигается при более высоких одноосных давлениях X .

Наличие деформационно индуцируемого перехода МД подтверждается образованием линейных ВАХ, характерных для малых X , в нелинейные S -образные ВАХ в области высоких X (рис. 2). Как показывает анализ ВАХ, поле ударной ионизации, непосредственно связанное с энергией активации ϵ_a , резко возрастает в области перехода МД с ростом X . Следовательно, с ростом X возрастает отрыв примесной зоны от дна зоны проводимости. S -образный характер ВАХ определяется переходом электронов на порог подвижности при их разогреве в процессе ударной ионизации.

Отметим, что все зависимости $\rho_x/\rho_0=f(X)$ были записаны при предельно малых значениях тока через образцы, соответствовавшие начальному (восходящему) участку ВАХ (рис. 2).

Таким образом, на основе анализа особенностей деформационной перестройки энергетического спектра c -зоны кремния предсказан и реализован при $T=4.2$ К и высоких $X \parallel [111]$ переход от металлической проводимости к активационной проводимости. Переход МД наблюдается в кристаллах n -Si, легированных примесями фосфора и сурьмы до концентраций, более чем в 2 раза превышающих критическую концентрацию перехода МД. Исходной причиной реализованного перехода МД является деформационная непараболичность Δ_1 -долин, возникающая вследствие снятия при $X \parallel [111]$ вырождения ветвей c -зоны в точке X_1 на краю зоны Бриллюэна и приводящая к увеличению компонент поперечной эффективной массы электронов и отрыву примесной зоны от дна c -зоны в области высоких X .

Список литературы

- [1] Ghazali A., Leroux Hugon P. // Phys. Rev. Lett. 1978. V. 41. N 22. P. 1569—1572.
- [2] Paalanen M. A., Rosenbaum T. R., Thomas G. A., Bhatt R. N. // Phys. Rev. Lett. 1982. V. 48. N 8. P. 1284—1287.
- [3] Баранский П. И., Коломоец В. В., Охрименко Ю. А., Федосов А. В. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 2. С. 361—364.
- [4] Ferreira da Silva A. // Phys. Rev. B. 1988. V. 37. N 9. P. 4799—4800.
- [5] Baranski P. I., Kolomoets V. V., Korolyk S. S. // Phys. St. Sol. (b). 1989. V. 116. P. K109.

Институт полупроводников
АН УССР
Киев

Получено 21.06.1990
Принято к печати 10.09.1990